プローブ断線を防ぐために

✖やってはいけないこと

ケーブルを引っ張るはダメ



測定の際 ケーブルを持つはダメ



取り外しの際 ケーブルを持つはダメ

⭕正しい扱い方

取り外しの際は必ず コネクタ部を持つ



測定の際は必ず本体、プローブのみを持つ



御周知のほどよろしくおねがいいたします

ユリケア株式会社　神奈川営業所
TEL:042-776-0659　FAX:042-776-0656

以　上